

Монтажный комплект для сушильной машины ВС-40/ВС-40П

В состав монтажного комплекта входит:

Модель	Наименование	Кол-во	Ед. измер.
ВС-40 ВС-40.11	Хомут червячный 200-220	2	шт.
	Анкерный болт с гайкой оцинкованный 12x150	4	шт.
	Гайка М12-6Н.6.019	4	шт.
	Клапан обратный RSK-200	1	шт.
ВС-40П ВС-40П.11	Угольник 20-Ц	1	шт.
	Тройник 20-Ц	1	шт.
	Анкерный болт с гайкой оцинкованный 12x150	4	шт.
	Контргайка 20-Ц	6	шт.
	Клапан обратный RSK-200	1	шт.
	Хомут червячный 200-220	2	шт.
	Ниппель 20-Ц	2	шт.
	Гайка М12-6Н.6.019	4	шт.
	Лента ФУМ катушка шир. 10 мм дл. 10 м	2	шт.
	Система отвода конденсата_ВС-25П.00.00.200	2	шт.
	Сгон_ВС-40П.МК.00.00.001	1	шт.
	Система подвода пара_ВС-40П.00.00.100	1	шт.